




الاتصالات

اتصالات البيانات والشبكات - عملي

٢٤٢ تصل



مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلی آله وصحبہ، وبعد :

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي؛ لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية "اتصالات البيانات والشبكات - عملي" لمتدربى قسم "اتصالات" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.


والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعاء.



اتصالات البيانات والشبكات - عملي

تمهيد مكونات الشبكة



الوحدة الأولى: تمهيد مكونات الشبكة

الهدف:

أن يتعرف المتدرب على مكونات ومخطط تسليك الشبكة بالمخبر.

الخطوات:

أرسم مخطط توصيل الشبكة الموجودة بالمخبر موضحاً :

- **مكونات الشبكة و وظيفة كل منها**
- **نوع الشبكة ، و السعة (السرعة القصوى) أو Data rate .**
- **حاول وضع المعلومات الضرورية عن المكونات ، مثل الموديل و المصنع و فئة نوع الكيابل المستخدمة.**




اتصالات البيانات والشبكات - عملي

تثبيت وإعداد بطاقة الشبكة

تثبيت وإعداد بطاقة الشبكة

٢



الوحدة الثانية: تثبيت وإعداد بطاقة الشبكة

الأهداف

أن يتعلم المتدرب طريقة تثبيت بطاقة الشبكة Network adapter على جهاز الحاسوب

الخلفية:

بطاقة الشبكة تقوم بتوصيل جهاز الحاسوب بالوسط الفيزيائي للشبكة ومن خلالها يتم تحويل البيانات إلى إشارات كهربية تناسب الوسط الناقل في الشبكة.

الأدوات المساعدة:


- جهاز حاسب يعمل على Windows 2000 وبه فتحة توسيعة فارغة من نوع ISA أو PCI .
- بطاقة شبكة Ethernet من نوع ISA أو PCI
- برنامج مشغل بطاقة الشبكة وبرنامج Windows 2000 على قرص مدمج
- كابل متصل بالشبكة
- حزام معصم لتفريغ الكهرباء الساكنة

الخطوات :


- ١ - أطفئ الجهاز واسحب سلك الكهرباء وأزح غطاء صندوق الجهاز
- ٢ - استخدم حزام معصم لتأريض جسمك وأخرج البطاقة من كيسها المضاد للكهرباء الساكنة ممسكا بها من زاويتها العلوية وثبتها في فتحة توسيعة فارغة
- ٣ - أعد غطاء الصندوق وشغل الجهاز .

سيعمل معالج إضافة الأجهزة في نظام التشغيل على الكشف تلقائيا عن البطاقة المضافة ويطلب تحميل مشغل بطاقة الشبكة. اتبع التعليمات التي تعرض على الشاشة.

يطلب نظام التشغيل بتزويد اسم للجهاز computer name واسم لمجموعة العمل workgroup. أدخل البيانات التي حددتها لك مدرب العملي.



٥ - انقر مرتين على أيقونة شبكة الاتصال الموجودة على سطح المكتب تحصل على أسماء باقي الأجهزة في نافذة العرض.




اذا لم تعرض أسماء باقي الأجهزة في النافذة فيعني هذا أن نظام التشغيل قد حمل مشغل بطاقة الشبكة بشكل غير متوافق مع البطاقة وفي هذه الحالة يجب اتباع الخطوات التالية لإضافة برنامج مشغل الشبكة

- ١ - انقر على زر ابدأ Start ثم اختر مواضع شبكة الاتصال My Network Places
 - ٢ - ثم على إضافة موقع شبكة اتصال Add network place or connection
 - ٣ - انقر على التالي في نافذة معالج إضافة موقع شبكة الاتصال
- اشرح الخطوات التي اتبعتها لتنشيط بطاقة الشبكة .
 - وضح أهمية استخدام حزام المعصم أثناء تناول البطاقة.



اتصالات البيانات والشبكات - عملي

إعدادات TCP-IP



الوحدة الثالثة: إعدادات TCP-IP

الأهداف السلوكية:

الهدف من هذا التدريب أن يتعلم المتدرب المهارات التالية :

- تحديد الإعدادات المحلية لشبكة من خلال نظام windows لتشغيل الحاسب.
- استخدام أداة ipconfig للتعرف على إعدادات الشبكة.
- التعرف على المعلومات الخاصة ببطاقة الشبكة المثبتة و العتاد المستخدم.
- تحديد بروتوكول الشبكة.
- تحديد عنوانين IP addresses لجهاز الحاسب و للبوابة الافتراضية Default gateway .
- تحديد قناع التفريغ subnet mask .
- تحديد أنظمة التعامل مع عناوين IP المستخدمة (DNS, DHCP,WINS) والملقمات المرتبطة بها.

الادوات :

- أجهزة حاسب مرتبطة بشبكة .
- نظام تشغيل Windows 2000 مثبت على محطات العمل.

الخلفية :

يمكن التعرف على إعدادات الشبكة و معلومات العتاد المثبت على محطة العمل Workstation مباشرة من خلال لوحة التحكم Control Panel في نظام Windows 2000 بالإضافة إلى استغلال الأمر ipconfig . وبتنفيذ خطوات التدريبات في هذه الوحدة ، يجمع المتدرب المعلومات الأساسية لإعدادات TCP-IP و تعبئة البيانات المطلوبة في الجداول المرفقة.


التمرين الأول :

تحديد اسم الجهاز و النطاق أو مجموعة العمل و خصائص مكونات الشبكة.

الخطوات :

- ١ - اختر أيقونة جهاز الكمبيوتر My Computer من على Desktop .
- ٢ - ثم اختر خصائص النظام بنقر الزر الأيمن للفأرة .

٣- اختر نافذة اسم الجهاز Computer Name ثم احصل على بيانات اسم الجهاز و اسم مجموعة العمل Work group أو اسم النطاق Domain . دون المعلومات في الجدول التالي كمثال على محتويات النافذة انظر إلى الشكل التالي



	اسم الجهاز أو محطة العمل Computer name
	اسم المجال أو النطاق Domain or workgroup

٤- أغلق كل النوافذ المفتوحة.


التمرين الثاني:

تحديد بيانات مكونات الشبكة المثبتة على الجهاز.

الخطوات:

١ - انقر بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة مواضع الشبكة My network places لاختيار الخصائص Properties

٢ - اختر خصائص أيقونة الشبكة المحلية Local Area connection ، تظهر نافذة مشابهة للشكل التالي



مع ملاحظة أن أيقونة عميل الشبكة جهاز حاسب وأيقونة بطاقة الشبكة تشبه بطاقة الشبكة وأيقونة البروتوكول تشبه وصلة كيبل شبكة. دون المعلومات المطلوبة في الجدول المرفق في الصفحة التالية.


	عميل الشبكة client
	مشغل بطاقة الشبكة Network card driver
	البروتوكول المثبت Potocel type
	البروتوكولات الإضافية Additional Protocols
	مكونات شبكة أخرى Other network comp

التمرين الثالث:


معرفة إعدادات TCP-IP و تحديد عناوين IP و البوابة الافتراضية و خوادم DNS, DHCP,Wins

الخطوات :

- ١- في النافذة المفتوحة من التمرين السابق ، اختر TCP-IP ، ثم انقر على خصائص لتحصل على النافذة التالية



٢- للحصول على بقية المعلومات المطلوبة لتعبئة الجدول، انقر على خيارات متقدمة Advanced لتحصل على النافذة التالية



	كيفية اختيار عنوان IP
	عنوان IP
	قناع تفريغ الشبكة
	البوابة الافتراضية Default Gateway
	تمكين خدمة DNS
	عنوان خادم DNS
	تمكين Wins
	عنوان خادم Wins

التمرين الرابع:

استخدام أداة Ipconfig لتحديد إعدادات الشبكة.

الخطوات:

انقر على ابدأ Start و اختر RUN ثم اكتب CMD ثم موافق OK لإظهار نافذة موجه الأوامر ipconfig/all ، ثم أدخل الأمر ipconfig/all دون المعلومات المطلوبة في الجدول التالي Command prompt window

```
C:\> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\default.VAIO>ipconfig/all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : vaio
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled . . . . . : No
WINS Proxy Enabled . . . . . : No

PPP adapter My Connection 8:

Connection-specific DNS Suffix . . . . . :
Description . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled . . . . . : No
IP Address . . . . . : 213.230.3.229
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . : 213.230.3.229
DNS Servers . . . . . : 213.230.0.10
                                         213.230.0.20

C:\Documents and Settings\default.VAIO>
```

	عنوان IP
	قناع تفريغ الشبكة Subnet Mask
	البوابة الافتراضية Default Gateway
	العنوان العتادي physical adress
	عنوان خادم DNS
	عنوان خادم DHCP
	عنوان خادم Wins



اتصالات البيانات والشبكات - عملي

إعداد وسائل النقل

إعداد وسائل النقل




الوحدة الرابعة: إعداد وسائل النقل

الأهداف :


- التعرف على إعداد وسائل النقل و مواصفاتها.
- التدرب على الأدوات المستخدمة في إعداد وسائل النقل.
- التدرب على تجهيز كيابل UTP ورؤوس توصيلها Connectors .
- التعرف على معايير T568-A و T568-B .
- تجهيز كيبل وصلة مستقيمة Direct through cable .
- تجهيز كيبل عبر CrossOver .


تمهيد :

وسائل النقل في شبكات اتصالات البيانات و الحاسب متعددة بحسب المواصفات التقنية والأداء المطلوب للشبكة، مثل سرعة انتقال البيانات Data rate والسعه Capacity والأمان Security . بالإضافة إلى اعتبارات التكالفة الاقتصادية لبناء الشبكة . فهناك الكيابل النحاسية مثل كيابل الأسلام المزوجة Twisted pair Cable ، والكيابل المحورية Coaxial Cables ، والكوابيل غير النحاسية مثل كيابل الألياف البصرية Fiber optics Cables ، وأخيرا هناك وسائل الاتصال اللاسلكية Wireless . في هذه الوحدة سنركز على مثل كيابل الأسلام المزوجة المجدولة Twisted pair Cable وبصورة خاصة على النوع غير المدرع منها Twisted Pair Unshielded أو اختصارا UTP . كوابيل الـ Twisted Pair المستخدمة في اتصالات البيانات تشتراك مع الكيابل الكهربائية الأخرى في عدد من الخصائص. فكلها موصلات كهربائية تسمح بمرور التيار الكهربائي في مسار كامل. وتثبت في أطرافها رؤوس توصيل Connectors لربط الكيابل مع الأجهزة المناسبة. ويكون حالة تعدد الأسلام في الكيبل يكون هناك ترتيبا Pin assignment يصف طريقة ربط أطراف أزواج الأسلام مع رؤوس التوصيل وفقا للمواصفات والتطبيقات المستخدمة. كيابل الأسلام المزوجة المجدولة Twisted pair cables تكون من ثنائية أسلام معزولة و مغطاة بغلاف خارجي. وهي مصممة للتقليل من تشوه الإشارات الكهربية وتدخلها عبر جدل كل زوج من الأسلام حول بعضها. ولكل زوج سلك بلون سائد وآخر ذو لون أبيض مخطط باللون السائد. كما في الشكل التالي




يتم ربط جهازي حاسب PC أو محطتي عمل Workstation بدون مجمع Hub من خلال توصيل كروت الشبكة لهما ببعضهما بواسطة كابل عبر cross over cable ذي أطراف منتهية بوصلات RJ-45 ، ويتم تثبيت هذه الوصلات حسب مخطط لوني يحصل به قلب الأطراف لتناسب نهايات الإرسال والاستقبال في الجهازين متصلة ببعضهما بصورة متاظرة. ويستخدم كابل العبور أيضا لربط مجموعين ببعضهما أو موزعين Switch ببعضهما . أما في حالة ربط مجمع بجهاز الحاسب فيتم استخدام كابل وصلة مستقيمة Straight through حيث يقوم المجمع Hub بعملية العبور أو القلب . ويوضح الشكل التالي أطراف أزواج الأسلاك في كل نوعي الربط . Crossover





هناك معياران من المعايير لإنشاء هذه الكابل وهما TIA/EIA 568-B و TIA/EIA 568-A. وتحدد هذه المعايير المختلط اللوني للتوصيل و اختصاراً سنطلق عليهما T568-B و T568-A. وتحدد هذه المعايير وظيفة كل طرف في كل من أنواع الشبكات 10Base T و RJ-45 و 1000 Base T4 و 100Base TX.



لاحظ أن الأطراف ٤ و ٥ و ٧ و ٨ في وصلة RJ-45 وأزواج الأسلال الزرقاء والبنية غير مستخدمة في 10 Base Tx و 100 Base T.



568A CABLE END




568B CABLE END

وتذكر أن:

- كابل الوصلة المستقيمة Direct through له أطراف متشابهة في التوصيل.
- وكيل العبور Crossover له أطراف مختلفة. بحيث تتصل الأطراف ١ - ٣ و ٦ - ٢ و ٣ - ١ و ٦ - ٤ . فمثلا عند تطبيق هذه القواعد حسب مواصفات T568-A ينتج لنا وكيل كما في الشكل

التالي



إعداد كيبل عبر Crossover و كيبل وصلة مستقيمة Direct through

الهدف :

- التدرب على إعداد كابل عبر Crossover .
- التدرب على إعداد كيبل وصلة مستقيمة Direct through .


الأدوات :

- قطعتا كيبل UTP من الفئة CAT 5 .
- عدد ٤ وصلات من نوع RJ-45 .
- أداة كبس Crimping لوصلات RJ_45 .
- أداة قاطعة للأسلاك Cutter .
- أداة لتعريب الأسلاك stripper .


خطوات عامة :

1 - جرد أحد أطراف الكيبل من غلافه العازل Jacket بواسطة أداة تعريب الأسلاك Stripper ، انظر الشكل ، وذلك بوضع الكيبل في أخدود الشفرة على يسار ال stripper ثم محاذاة طرف الكيبل مع الجانب الآخر لل stripper . بعد إدارة الأداة دورة واحدة، قم بإزالة الجزء المحزوز من الغلاف. هذا يسمح بتعريب حوالي 1.5 سم من السلك. عند استخدام سكين بدلًا من ال Stripper أزل جزءًا أكبر ثم شذب السلاك لتحصل على الطول المناسب.


2 - افحص الأطراف للتأكد من عدم تقصّفها أو انبعاجها. ثم افرد الأسلاك المكشوفة لفك التواصّل و قم بتسطيحها مع مراعاة أن لا يزيد طول الجزء غير المجدول عن ٥. إنش أو ١,٢٥ سم حتى لا تتأثر قدرة السلك لمقاومة التداخل البيني . ثم رتب أزواج الأسلاك لتتوافق مع المخطط اللوني لعيار المواصفات المستخدمة (568-B أو 568-A) .



٣ - أمسك وصلة RJ-45 بحيث تكون شوكة الوصلة متوجهة للأسفل ، ثم ضع الأساند داخل الوصلة وادفع الوصلة ببطء حتى تكون نهايات أطراف الأساند تماما في نهاية الوصلة. تأكد من صحة ترتيب الأساند داخل الوصلة ويكون وضع أطراف الأساند وغلاف الكابل الخارجي كما هو موضح بالشكل التالي.




٤ - أدخل وصلة RJ-45 داخل أداة الكبس Crimper بحيث تكون شوكة الوصلة إلى الأسفل ، ثم اضغط على المقبض حتى تتعرى الأساند وتمس ملامسات الوصلة . ثم تأكد من ثبات الكابل داخل الوصلة.



التدريب الأول: إعداد وصلة مستقيمة

نفذ الخطوات العامة السابقة لتوصيل وصلات RJ-45 على الكيبل حسب معيار المخطط اللوني لـ T568-A لوصلة مستقيمة الموضح في التمهيد في الأشكال 3, 4, 5 . لاحظ أن أطراف الوصلة المستقيمة متشابهة عند وضعها جنبا إلى جنب و النظر إليها.



التمرين الثاني: إعداد وصلة كيبل عبور .


نفذ الخطوات العامة السابقة لتوصيل وصلات RJ-45 على الكيبل حسب معيار المخطط اللوني لـ T568-B لوصلة عبور الموضح في التمهيد . لاحظ أن أطراف وصلة العبور مختلفة عند وضعها جنبا إلى جنب و النظر إليها



اتصالات البيانات والشبكات - عملي

الفحص الأساسي للكواكب

الفحص الأساسي للكواكب



الوحدة الخامسة: الفحص الأساسي للكواكب

الأهداف :

استخدام جهاز فحص أساسي للكيبلات basic cable tester للتأكد من سلامتها .

الأدوات :

- جهاز اختبار أساسي للكيبلات
- كابلات مجهزة سليمة (وصلة عبور ، وصلة مستقيمة)
- كابلات مجهزة تالفة (واحدة بها انكسار ، والأخرى بها قصر)

الخلفية :

أهم الأمور التي تحدد أداء الشبكة هو سلامة كيابل التوصيل من الأعطال الأساسية. أحدها يتعلق بتأثير توصيلية Continuity الكيبل نتيجة لانكسار في سلك و الآخر بتلامس أسلاك الكيابل Short circuit ويتم فحص هذه الأعطال بواسطة جهازأساسي لاختبار الكيبلات به مقابس RJ45 لتوصيل عليها الكيبلات المراد اختبارها و مجموعة من إشارات العرض الضوئية LED لعرض نتائج الفحص لكل سلك

الخطوات :

- يوصل طرفا الكيبل مع المقبس المخصص له سواء لفحص كيابل العبور أو كيابل الوصلات المستقيمة.
- تظهر حالة كل سلك من الأسلاك الثمانية للكيبل على المؤشرات الضوئية.


- وصل طرفي الكيبل المراد اختباره بالمقابس المخصصة لهذا الغرض على جهاز الاختبار ثم سجل النتائج في الجدول التالي

نتائج الاختبار	كابل عبور أم وصلة مستقيمة	
		الكابل الأول
		الكابل الثاني
		الكابل الثالث
		الكابل الرابع



اتصالات البيانات والشبكات - عملي

التكوين الداخلي للذكاء الاصطناعي



التكوين الداخلي للذكاء الاصطناعي

٦

الوحدة السادسة: التكوين الداخلي للذاكرة

الأهداف:

- أن يتعلم المتدرب استخدام جهاز اختبار الأسلال ذي الميزات المتقدمة
- التدريب على فحص أعطال الدوائر المفتوحة أو القصر في كيبلات من نوع UTP أو Coax Cable ID فهم استخدام ميزة

الخلفية :

في هذه التجربة نتعرف على إجراء فحص (Pass/Fail) بواسطة جهاز Fluke620 وهو أوسع أجهزة فحص الكيابل استخداماً في التطبيقات العملية.

الأدوات :

- قطعة كيبل UTP فئة CAT5 ذي وصلة مستقيمة وسلام
- قطعة كيبل عبر UTP فئة CAT5 وسلام
- قطعة كيبل UTP فئة CAT5 ذي وصلة مستقيمة ويحتوي على قصر بأحد أطرافه
- قطعة كيبل عبر UTP فئة CAT5 ويحتوي على قصر بأحد أطرافه
- قطعة كيبل UTP فئة CAT5 ذي وصلة مستقيمة ويحتوي على انكسار أحد أو بعض أطرافه
- قطعة كيبل عبر UTP فئة CAT5 ويحتوي على انكسار أحد أو بعض أطرافه
- قطعة كيبل محوري ويحتوي على قصر (تلامس الناقل الداخلي بالأرضي)
- جهاز اختبار للكيبلات من نوع Fluke620 أو أي جهاز مكافئ له

الخطوات :

- لتهيئة الجهاز لاختبار نوع الكيبل المطلوب فحصه (UTP / Coax) :
- ضع المفتاح الدواراني للجهاز في موقع : TEST اضغط على زر SET UP للدخول إلى صيغة التهيئة يظهر على الشاشة خيار : CABLE . اضغط على زر UP/DOWN حتى تصل إلى نوع الكيبل المطلوب فحصه الذي يكون إما UTP أو COAX اضغط على ENTER لقبول الإعدادات استمر في الضغط على UP/DOWN وENTER حتى يصبح جهاز الاختبار مهيأً بالمميزات الموجودة في الجدول التالي :

- الاعدادات المطلوبة - COAX	- UTP	خيار الجهاز
COAX	UTP	CABLE :
10 Base2 or RG58	10 Base-T or EIA/TIA4PR	WIRING :
N/A	CAT5	CATEGORY :
N/A	AWG 24	WIRE SIZE :
NO	NO	CAL to CABLE?
ON or OFF	ON or OFF	BEEPING :
From 1 thru 10	From 1 thru 10	LCD CONTRAST

- تركيب الكيبل المطلوب فحصه (Coax/ UTP) : ضع أحد أطراف الكيبل UTP المجهز بوصلته في مقبس UTP/ FTP لجهاز الاختبار . ضع الطرف الثاني للكيبل في وصلة أنشى للمقارن cable ID ثم أدخل المترعرف على الكيبل في الجهة الثانية من وصلة RJ45-RJ45 coupler . بالنسبة للكيبل المحوري أحد أطرافه الذي يحتوي على وصلة BNC في مقبس المقارن . على جهاز الاختبار وهذا دون تركيب على الكيبل أي نهاية أو مقاومة طرفية COAX


- إجراء اختبار ناجح / راسب (Pass/Fail) :
- أنجز عمليات فحص أساسية لكل من قطع الكيبلات السبعة المطلوبة في هذه التجربة ووضع النتائج في الجدول التالي

رقم الكيبل	نوع الكيبل - عبور أم مباشر	نتائج الفحص على شاشة عرض الجهاز	وصف المشكلة
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			



اتصالات البيانات والشبكات - عملي

اختبار مخطط الأسلام



الوحدة السابعة : اختبار مخطط الأسلك

الأهداف :

- استخدام ميزة تخطيط الأسلال التي بها الجهاز للكشف عن تلامس الأسلال (short) أو انكسار في سلك (open) من كيبلات UTP
- التعرف على فائدة عملية تخطيط الأسلال على الكيبلات للكشف عن أعطال غير ممكن كشفها بأدوات الاختبار العادية

الخلفية :

أداة اختبار مخطط الأسلال تستخدم هذه الأداة مع الكيبلات من نوع UTP فقط للتمكن من معرفة أخطاء خلط الأسلال عند وضعنا لوصلات RJ-45 لطريق الكابل. ونحدد أي دبابيس من أحد أطراف الكيبل موصلة مع أي دبابيس من الطرف الثاني وهكذا نستطيع أن نعرف هل أسلال الكيبل موصلة بصفة سليمة أم لا.

الأدوات المساعدة :

- قطعة من كيبل فئة CAT5 ذي وصلة مباشرة أو مستقيمة من الفئة CAT5
- قطعة من كيبل عبور فئة CAT5
- قطعة من كيبل UTP ذي وصلة مستقيمة مع دائرة مفتوحة open
- قطعة من كيبل ذي وصلة مستقيمة مع حالة قصر
- قطعة من كيبل UTP فئة CAT5 مع حالة الزوج المقسم

الخطوات :

- إعداد جهاز الاختبار للكيبل :

على الجهاز Fluke620 حدد منتقي المفتاح الدوراني إلى الخيار MAPWire اضغط على زر UP للدخول إلى نمط التهيئة يأتي أول خيار : CABLE اضغط على زر UP/DOWN لاختيار نوع العمل والذي سيكون UTP

- اضغط على UP/DOWN للموافقة على الإعدادات المختارة . استمر في الضغط على وENTER إلى أن نضبط ونختار مميزات الكيبل إلى تظهر على الجدول التالي

التهيئة المطلوبة	خيارات جهاز الاختبار
UTP	CABLE
10Base – T or EIA /TIA 4PR	WIRING
CAT5	CATEGORY
AWG24	WIRE SIZE
NO	CAL to CABLE ?
ON or OFF	BEEPING
From 1 to 10	LCD CONTRAST

- تركيب الكيبل للاختبار على الجهاز .

ضع طرفاً من الكيبل في مقبس UTP/ FTP أدخل الطرف الثاني من الكيبل في وصلة الأنثى للمقارن من نوع RJ45-RJ45 وصل معرف الكيبل في الجهة الثانية من المقارن معرف الكيبل ووصلة المقارن أدوات ملحقة مع جهاز Fluke620

• إجراء عملية فحص مخطط الأسلام .

تكون مجموعة الأرقام العلوية على شاشة متعلقة بالطرف الأول Near End وتكون مجموعة الأرقام السفلية المعروضة على الشاشة متعلقة بالطرف الثاني للكيبل Far End

أنجز عملية فحص لمخطط الأسلام لكل من الكيبلات المزودة وأكمل الجدول التالي .


رقم الكابل	حالة التوصيل	عرض نتائج الاختبار	تعريف المشاكل
١	عيور أم مستقيمة	TOP: BOT:	
٢		BOT:	
٣		TOP: BOT:	
٤		TOP: BOT:	
٥		TOP: BOT:	



اتصالات البيانات والشبكات - عملی

استخدام جهاز الكيبلات لقياس الطول

استخدام جهاز الكيبلات لقياس الطول



الوحدة الثامنة : استخدام جهاز الكيبلات لقياس الطول

الأهداف :

الهدف من هذه التجربة هو اكتساب المهام التالية:

إثبات مهارة استخدام جهاز اختبار كيبلات ذي ميزات متقدمة.

استخدام ميزة الطول (Lenth) لجهاز الاختبار وهذا لغرض كشف أو انكسار أو تلامس أسلاك في كيبلات UTP والكافلات المحورية (Coax)

الخلفية :

يكسب المتدرب من خلال هذه التجربة كيفية استخدام ميزة طول الكيبل (Cable Length) لجهاز اختبار الكيبلات Fluke 620 أو أي جهاز مكافئ له يساعد هذا النوع من الاختبارات عن الكشف البعض مشاكل كيبلات UTP و المحورية و سوف نرى كيف نستخدم جهاز الاختبار لمعرفة طول الكيبل والتأكد من أنه ضمن المعايير الخاصة به وأيضاً أن الأسلاك الثمانية تحتوي على نفس الطول - سوف نفحص كيبلات مختلفة من نوع UTP ومحورية لمعرفة طولها .

الأدوات المساعدة :

قطعة كيبل UTP فئة CAT5 ذي وصلة مستقيمة وسليم

قطعة كيبل عبر CAT5 وسليم

قطعة كيبل UTP فئة CAT5 ذي وصلة مستقيمة (تالف)

قطعة كيبل عبر CAT5 تالف

قطع كيبل محوري بأطوال مختلفة

جهاز اختبار للكيبلات من نوع Fluke 620 لفحص طول الكيبلات

الخطوة الأولى : تشبيط جهاز الاختبار لنوع الكيبل المطلوب Coax or UTP

ضع المفتاح الدواراني للجهاز في موقع LENGTH اضغط على زر UP SET لدخول مرحلة إعدادات الجهاز

يظهر على الشاشة خيار CABLE اضغط على زر UP/DOWN حتى تصل إلى نوع الكيبل المطلوب

اختباره الذي يكون إما UTP or COAX اضغط على ENTER لقبول الإعدادات

استمر في الضغط على ENTER –UP/ DOWN حتى يصبح جهاز الاختبار مهيأً بالمميزات الموجودة في الجدول التالي :

الإعدادات المطلوبة -	الإعدادات المطلوبة – UTP	الخيار الجهاز
COAX	UTP	CABLE :
10 Base 2 or RG58	10 Base –Tor EIA/TIA 4 PR	WIRING :
N/A	CAT 5	CATEGORY :
N/A	AWG 24	WIRE SIZE
NO	NO	CAL to CABLE ?
ON or OFF	ON or OFF	BEEPING :
From 1thru 10	From 1 thru 10	LCD CONTRAST

الخطوة الثانية : تركيب الكيبل المطلوب فحصه (Coax or UTP).

ضع الطرف الأول للكيبل في مقبس RJ45 بعلامة UTP/FTP على الجهاز . ضع الوصلة RJ45-RJ45 الأنثى للمقارن في الطرف الثاني ثم أدخل المترعرف على الكيبل في الجهة الثانية من وصلة المقارن (coupler) تكون الوصلة ومترعرف الكيبل مزودين مع جهاز اختبار الكابلات.

بالنسبة للكيبل المحوري أدخل أحد أطرافه مع وصلته BNC في مقبس ذي علامة COAX على جهاز الاختبار ومن الأفضل أن لا يكون الكيبل المحوري منهياً بمقاومة نهاية .

الخطوة الثالثة : إنجاز وظيفة فحص طول الكيبل


باستخدام وظيفة LENGTH TEST الجهاز ووحدة ID بكابل UTP نستطيع أن نعرف ما إذا كان الكيبل يعمل أم لا . أجر لكل من قطع الكيبلات عملية فحص أساسية وسجل النتائج في الجدول التالي :

رقم الكابل	نوع التوصيلة	عرض نتائج الاختبار	وصف المشاكل
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			



اتصالات البيانات والشبكات - عملی

التهيئة الأساسية للشبكات المحلية



الوحدة التاسعة : التهيئة الأساسية للشبكات المحلية .**الأهداف :**

- إنشاء شبكة محلية بسيطة تحتوي على جهازي حاسب باستخدام كيبل عبور
- إنشاء شبكة محلية بسيطة تحتوي على عدة حاسوبات باستخدام مجمع وكواكب وصلة مستقيمة ضبط إعدادات الشبكة
- للتأكد من الاتصال بواسطة الأمر Ping
- استخدام أداة Ipconfig للتأكد من إعدادات IP

التمرين الأول :**توصيل الجهازين مباشرة عبر كيبل عبور Crossover****الخلفية :**

يتم توصيل الجهازين مع بعضهما لتكوين شبكة بسيطة من نوع زميل - لزميل أو مجموعة عمل بتوصيلهما من خلال كيبل عبور . ونقوم بإنشاء ملف مع مشاركة على جهاز وإمكانية الوصول إليه من الجهاز الثاني .

الأدوات المساعدة :

- جهازا حاسب مع نظام تشغيل Windows2000
- بطاقات الشبكة مثبتة
- كابل عبور من فئة 5
- برنامج تشغيل بطاقة الشبكة

الخطوة الأولى : فحص توصيلات الشبكة المحلية للتأكد من سلامة توصيل الكواكب.**الخطوة الثانية : توصيل الأجهزة مع بعضها**

الخطوة الثالثة: تأكيد من صحة تنصيب البطاقات على مستوى كل محطة عمل كما تعلمت في التدريب العملي رقم ٢ .

الخطوة الرابعة :

وصل المجمع إلى مصدر التغذية ووصل الكيبلات من محطات العمل إلى منافذ المجمع بعد تشغيل الجهازين تأكيد من الإشارات الضوئية الخضراء على مستوى البطاقات ومنافذ المجمع مما يثبت من اتصال سليم وصحيح بين البطاقات والمجمع

الخطوة الخامسة : التحقق من إعداد بطاقة الشبكة .

الخطوة السادسة: فحص إعدادات TCP—IP كما في التدريب العملي رقم ٣
افحص عنوان IP وعنوان الشبكة الفرعية لكل من محطتي العمل
اضبط عناوين IP مثلا 192.168.20.10 لمحطة العمل الأول و 192.168.20.20 لمحطة العمل الثانية وضبط قيمة Subnet Mask على 255.255.255.0 لكل محطة عمل.

الخطوة السابعة : فحص إعدادات TCP-IP بواسطة أداة Ipconfig

شرح : نفذ الأمر Ipconfig-all ثم أكمل الجدول التالي :

اسم محطة عمل الثانية :	اسم محطة عمل الأولى :
عنوان IP :	عنوان IP :
subnet mask=	subnet mask =
العنوان المادي :	العنوان المادي :


الخطوة الثامنة : فحص ارتباط الشبكة بواسطة الأداة Ping
انقر على ابدأ، برامج ، برامج ملحقة ثم اختر موجه الأوامر Command Prompt نفذ الأمر Ping على الجهاز الأول بادخال الأمر ping يليه عنوان IP للجهاز الآخر. مثلا:

ping 192.168.20.20


ثم سجل ملحوظاتك على نتائج الأمر Ping

الخطوة التاسعة : تحديد خيارات الشبكة :

انقر بالزر الأيمن على Local Area Network ثم اختر خصائص للتأكد من أن المكونات التالية مثبتة



الخطوة العاشرة : علم على File and print sharing
 في مريل حوار خصائص Local Area Network اضغط على تثبيت ثم علم على الخدمة service وانقر
 على إضافة ثم اختر File and printer sharing for Microsoft Network




الخطوة الحادية عشرة : مشاركة الملفات File sharing
 أنشئ مجلداً أو ملفاً على مستوى محطة العمل الأولى باسم (مجلد مشاركة) بعدها علم مشاركة هذا
 المجلد ثم انقر على موافق اتجه إلى محطة العمل الثانية ثم انقر مرتين على مواضع شبكة الاتصال كاملة
 ثم Work group حينئذ ترى المجلد الذي تمت مشاركته وهنا تبدأ إمكانية تبادل الملفات بين الجهازين.



اتصالات البيانات والشبكات - عملی

الشبكات المحلية اللاسلكية

الشبكات المحلية اللاسلكية



الوحدة العاشرة: الشبكات المحلية اللاسلكية .

الهدف :

- أن يتعرف المتدرب على أنواع بناء الشبكات المحلية اللاسلكية
- أن يتعلم المتدرب خطوات إنشاء الشبكة المحلية اللاسلكية

الخلفية :

هناك نوعان من طرق بناء شبكات الحاسب اللاسلكية .

١ - ند لند (Peer – to – peer) ويطلق عليها (ad_hoc) أو غير مهيكلة لأنها لا تتطلب بناءً خاصاً وتنفذ في الشبكات المنعزلة .

٢ - هيكلية (infrastructure) :

وتستخدم فيها وحدة نقطة وصول لاسلكي Router أو وحدة Wireless Acess point كوحدة مركبة يتم من خلالها تبادل التراسل والارتباط بالشبكات الأخرى حتى السلكية منها .

الخطوات:

١ - تثبيت الوحدة المركزية Wireless Ap إذا استخدمت في الشبكة بواسطة محطة عمل ستكون مرتبطة بالشبكة أو مثبتة على الشبكة السلكية و التي ترغب في ربطها بالشبكة اللاسلكية . واتبع تعليمات مشغل الوحدة عند التحميل . و هي مشابهة لطريقة تثبيت بطاقة الشبكة السلكية إلا أن نظام التشغيل سيطلب تحديد رقم مجموعة الخدمة Service set Identifier-SSID وهو ما يقابل مجموعة العمل في الشبكات اللاسلكية وأيضا ضبط القناة و ضبط مستوى الحماية WEP .

٢ - تثبيت بطاقة الشبكة اللاسلكية ضبط إعدادات بطاقة الشبكة اللاسلكية لكل وحدة Service Set Identifier- SSID بحيث تستخدم نفس محدد مجموعة الخدمة .

٣ - ضبط إعدادات بطاقة الشبكة اللاسلكية لكل وحدة بحيث تستخدم نفس رقم القناة .

٤ - ضبط إعدادات TCP/IP لكل الأجهزة (في حالة توفر وحدة مركبة يكون الضبط آليا) تضبط بصورة فية يتطلب الأمر :

- ضبط عنوان IP مختلف لكل وحدة مثل 192.168.20.x .
- ضبط قناع تفرع مشترك للمجموعة 255.255.255.0 .
- ضبط إعدادات بطاقة الشبكة اللاسلكية لكل وحدة على النمط Ad-hoc أو infrastructure على حسب نمط الشبكة.


يجب مراعاة أن تكون كل مستويات بروتوكول تشفير الحماية اللاسلكية لأنها قد تتسبب في جعل المرحلة الأولى لضبط الشبكة صعبة ثم بعد الانتهاء من التأكد من عمل الشبكة يمكن تشبيط وسائل تشفير الحماية مع مراعاة أن تكون كل الوحدات لها نفس مستوى الحماية.

- ضبط إعدادات مشاركة الملفات والخدمات مشابهة لتلك التي تمت في تهيئة الشبكات السلكية من خلال نظام Windows 2000 .



اتصالات البيانات والشبكات - عملي

تحليل الشبكات



الوحدة الحادية عشرة: تحليل الشبكات

الأهداف :

- التعرف على برنامج Ethereal packet analyzer
- يتعلم المتدرب استخدام برنامج Ethereal لتحليل عمليات التراسل في الشبكة .
- يتعلم المتدرب طرق تحليل الشبكة من خلال مراقبة حزم و إطارات البيانات المنقلة Data packets
- يتعلم المتدرب تحليل بروتوكولات مختلفة مثل TCP/IP و ping / http
- يتعرف المتدرب على المعلومات الخاصة بحزم البيانات المتداولة في الشبكة .

الأدوات :

- أجهزة حاسب مرتبطة بأجهزة حاسب .
- نظام windows 2000 .
- برنامج Ethereal .

الخلفية :

برنامج ethereal هو برنامج ذو مصدر مفتوح open source ويمثل مصدر شفرته الأساسية لكثير من برامج تحليل الشبكات من أجهزة تحليل الشبكات المعقدة .
وهو برنامج يمكن المستخدم من اقتناص حزم البيانات Data packets والمترادلة في الشبكة وعرض المعلومات الخاصة بها مثل البروتوكولات وعنوانين المصدر والوجهة. بالإضافة إلى سرد لبيانات الحزمة المرسلة وتقرير وصولها Acknowledgment و رقم التتابع في نافذتي الإرسال والاستقبال actual bit units . Frame Setuence Number


و يمكن تحميل البرنامج من الموقع <http://www.ethereal.com/distribution/win32/> بالإضافة إلى تحميل برنامج Wipcap واللازم لتشغيل ethereal على بيئة windows من الموقع <http://winpcap.mirror.ethereal.com/install/default.htm>

التمرين الأول :

. التعرف على برنامج Ethereal


الخطوات:

- ١ - نشط برنامج Ethereal بالنقر على أيقونة Ethereal على سطح المكتب . لظهور الشاشة التالية :



وهذه الشاشة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية . الجزء العلوي يعرض قائمة بكل الحزم المقتصدة Captured Data bits . والأوسط معلومات مفصلة عن أحدي الحزم ؛ والجزء السفلي يحوي سرد البتات لحزمة البيانات .


٣ - لاقتاص Capturing حزم البيانات . قم باختيار Capture من القائمة وتبئه بعض الخيارات الأساسية من نافذة الحوار التي تظهر .




و هذه الخيارات تشمل

- الواجهة interfacor : هنا تدخل بطاقة الشبكة المستخدمة .
- حدود حجم الحزمة limit each packet to : هنا تختار عدد البايت المقتضية للحزمة أو حجم الحزمة المقتضية بالبايت .
- الحالة المختلطة promosicuous : عند تمكينها يتم اقتناص كل حزم البيانات المتداولة في الشبكة ؛ وعند عدم تمكينها يتم فقط اقتناص الحزم المرسلة من وإلى جهاز الحاسب الخاص بك فقط .
- المرشح Fiter : يتم بواسطته انتقاء الحزم التي تهمل حسب متغيرات البروتوكول أو عناوين المصدر . Destination address و عنوان الوجهة Source address .
- عرض الأسماء Name resolution : تحدد طريقة عرض الأسماء إما بحسب اسم الحاسب أو عنوان IP أو Mac address (العنوان العتادي) .

٤ - للبدء في اقتراض حزم البيانات اختر موافق OK على نافذة الحوار المعروضة ثم عند حصولك على بيانات كافية يمكنك إيقاف الاقتراض Capture بالنقر على إيقاف stop . والشاشة التالية توضح مثلاً لما يظهر أثناء التنفيذ .



وعند التوقف (بعد اختيار stop) تظهر النافذة التالية:



و فيما يلي وصف للمعلومات المعروضة في النافذة السابقة :

- في الجزء العلوي قائمة بالحزم المقتصدة مصنفة بحسب الوقت Time وعنوان المصدر Source address وعنوان الوجهة Destination address والبروتوكول ونبذة مختصرة عن معلومات إرسال الحزم . Frames أو Data packets
- وفي الجزء الأوسط تظهر معلومات تفصيلية عن إحدى الحزم ومعلومات عن البروتوكولات المستخدمة بها .

- أما الجزء السفلي فيظهر سرداً لمحطيات الحزمة من برات المعلومات Data bits معروضة بالترميز السادس عشر.

التمرين الثاني :

١. كرر ما تعلمته في التمرين السابق لاقتراض بعض البيانات .
٢. دون ملحوظاتك عن المعلومات الموجودة لإحدى الحزم .

التمرين الثالث : استخدام المرشح Fiter لحصر الحزم المتقطعة من مصدر محدد .

الخطوات :

عند اختيار Capture أدخل في الحقل الخاص بـ Fiter المرشح الملائم لكل حالة من الحالات التالية ثم كرر خطوات التمرين الأول .

الفلتر الملائم في هذه الحالة أدخل القناع الخاص بالمصدر Mask و أدخل عنوان IP

مثال:

Src net 122.192.13.12 and Mask 255.255.255.0

التمرين الرابع : استخدام المرشح Fiter لحصر الحزم المتقطعة لبروتوكول http . من وإلى عنوان محدد host .

مثال على الفلتر :

tcp port 80 and host (IP address)

كرر خطوات التمرين الأول ودون ملحوظاتك .

التمرين الخامس :

مراقبة تراسل البيانات عند استخدام بروتوكول ICMP . باستخدام الأمر Ping وتلقي الاستجابة من المضيف .

الخطوات :

١. ابدأ باقتناص الحزم بواسطة Etherea بعد اختيار المرشح Filter التالي :

host (IP عنوان) and host (IP address)

٢. من قائمة البدء على سطح المكتب اختر RUN ثم اكتب CMD للحصول على نافذة موجه الأوامر ؛ ثم اكتب الأمر .

(أدخل عنوان المضيف . ping (IP address)

٣. لاحظ نافذة Ethereal ثم أوقف الاقتناص بعد فترة كافية .

دون ملحوظاتك عن الحزم التي حصلت عليها واشرح تتبعها .

المحتويات

	مقدمة
١	الوحدة الأولى : تمهيد مكونات الشبكة
٢	الوحدة الثانية : تثبيت وإعداد بطاقة الشبكة
٥	الوحدة الثالثة : إعدادات TCP-IP
١١	الوحدة الرابعة : إعداد وسائل النقل
١٨	الوحدة الخامسة : الفحص الأساسي للكواكب
٢٠	الوحدة السادسة : التكوين الداخلي للذاكرة
٢٣	الوحدة السابعة : اختبار مخطط الأساند
٢٦	الوحدة الثامنة : استخدام جهاز الكيبلات لقياس الطول
٢٨	الوحدة التاسعة : التهيئة الأساسية للشبكات المحلية
٣٢	الوحدة العاشرة : الشبكات المحلية اللاسلكية
٣٤	الوحدة الحادية عشرة : تحليل الشبكات

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم
المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

